

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第八批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405160059	曲靖市罗平县老厂乡会迤村因会迤煤矿开采导致生态环境被严重破坏，村民生活用水断流，也没有灌溉用水，耕地塌陷无法耕种，住房开裂。	曲靖市	生态	1.经查，会迤煤矿矿区地表部分耕地、地埋存在局部开裂和塌陷情况。 2.该煤矿矿区所涉及的山后村因地质结构变化导致1个储水池开裂无法储水，其他2个供水点可满足村民正常生活用水需求。 3.会迤村委会共有约200亩水田，灌溉水源为初纳河，来水量充足，取水坝和沟渠运行正常；耕地为旱地，农作物用水依靠天然降水解决。 4.会迤村委会村民刘某某户耕地存在一处塌陷，塌陷位置周边地块已完成春耕种植。 5.会迤村委会部分群众房屋不同程度出现开裂情况。	基本属实	1.对局部开裂和塌陷的地块进行修复。 2.新增供水设施，加强管网维护，保障群众生活用水需求。 3.对耕地塌陷地块进行修复，确保耕种安全。 4.根据鉴定结果，对住房开裂问题进行科学合理处置。	1.督促责任主体及时对局部开裂和塌陷的地块进行修复。 2.合理配置2个蓄水池，铺设供水管道，作为不间断供水点，同时，加强村内供水管道维护维修，保障群众生活用水。 3.引导村民进行安全耕作（目前已完成春耕种植），并督促责任主体及时对耕地塌陷地块进行修复。 4.对目前房屋受损较为严重的4户6人采取过渡期安置。 5.已聘请第三方资质机构对群众房屋开展安全等级鉴定受损评估和开裂成因鉴定工作，后续根据鉴定结果进一步处置。	阶段性办结	无
2	D3YN202405160051	曲靖市麒麟区沿江街道长河社区九龙河、南盘江河段有大量白色泡沫漂浮，异味较重。	曲靖市	水	1.沿江街道庄家圩社区泵站将内圩河水泵送至排洪沟入九龙河，因水流冲击出现少量白色泡沫。 2.内圩河两侧有鱼塘、水田，存在一定农业面源污染，水体中混入雨季溢流的农村生活污水和农业面源污水致使氨氮浓度上升，产生异味。	基本属实	1.采取工程措施，解决内圩河内污水问题。 2.加强内圩河、排洪沟及九龙河管理，保持河道长治久清。	1.新建1.2km污水管道（DN500），提升沿江街道庄家圩社区污水收集率，尽可能收集至已建污水处理站处理（2024年12月31日前完成）。 2.扎实推进内圩河、排洪沟及九龙河流域入河排污口整治（2024年12月31日前完成）。 3.积极开展农药、化肥减量代替和测土配方施肥，提高畜禽粪污、秸秆等废弃物的资源化利用率。	未办结	无
3	X3YN202405160021	曲靖市师宗县丹凤镇奥腊村工业园区的昆钢焦化厂等企业经常在夜间排放大量有毒有害气体，周边空气质量下降，刺激性气味导致村民咳嗽、呼吸困难。	曲靖市	大气	1.经调阅企业监测数据，污染物均达标排放，主要污染物排放总量未超过许可排放量。因周边工业集聚，存在异味扰民情况。 2.2022年1月以来针对4家企业开展日常执法检查3次夜查，发现师宗县宏洋新型墙体材料有限公司存在脱硫塔在线监测设施未联网的环境违法行为，师宗煤化工有限公司污水处理站废气未收集处理，部分焦炉炉门存在废气跑冒滴漏现象，师宗星达星陶瓷有限责任公司球磨机进口口密封不严。 2.经查阅企业周边环境空气质量自行监测数据，周边环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.2024年5月18日，师宗县委委托云南苏源环境科技有限公司对相关企业及周边4个自然村开展监测。 4.根据师宗县卫生健康局数据，奥腊片区周边4个村因呼吸系统疾病住院情况与师宗县因呼吸系统疾病住院情况差异不显著，无统计学意义。	部分属实	1.进一步完善企业治污设施，减轻异味对周边群众的影响。 2.加强监管执法，督促企业落实生态环境保护主体责任。 3.强化宣传引导，以实在的治理成效切实提升周边群众满意度。	1.2024年12月31日前完成师宗煤化工有限公司污水处理站废气收集治理。 2.2024年5月31日前完成师宗煤化工有限公司焦炉炉门废气跑冒滴漏问题排查整治。 3.2024年5月31日前完成师宗星达星陶瓷有限责任公司球磨机进口口密封处理。 4.2024年8月31日前完成师宗县宏洋新型墙体材料有限公司在线监测设施验收，确保在线监测数据稳定达标。 5.2024年5月19日对4家下达限期整改通知书（〔2024〕-30）（〔2024〕-31）（〔2024〕-32）（〔2024〕-33）要求限期完成整改。 6.2024年5月19日对师宗县宏洋新型墙体材料有限公司涉嫌违反《排污许可管理条例》的行为立案调查（曲环立字〔2024〕7-6）。 7.待出具相关企业及4个自然村执法监测报告后，根据监测结果依法依规处理。	未办结	无
4	X3YN202405160016	2021年，曲靖优欣农业科技有限公司对曲靖市马龙区通泉镇头龙井社区的“七老祖坟”林地进行大肆砍伐，养殖污水流入小张家田水库后污染龙泉水库，严重影响生态环境。	曲靖市	生态	1.该公司2021年4月7日取得《云南省林业和草原局准予行政许可决定书》，同意使用林地0.8130公顷（12.195亩），有效期至2023年4月6日。2021年9月该公司按许可使用林地0.4737公顷（7.1亩），该公司项目建设采伐区域不在“七老祖坟”林区，“七老祖坟”林区未发现砍伐现象。 2.经查，养殖生产粪污全部进入收集池资源化利用（用作果树及农作物种植的肥料），不存在外排污染；养殖产生的尾水排入2号沉降池，污水未排入张家田水库。 3.龙泉水库位于张家田水库下游（距离约2500米），2023年11月龙泉水库水质报告显示，各项指标均在标准限值范围内。	部分属实	1.规范企业生产运营行为，严格按照要求规范运转污水处理系统，确保养殖尾水达标排放。 2.加强执法监管力度，督促企业每年至少开展2次水库水质监测，一旦发现水库水质超标，立即溯源整改。	1.要求公司严守林地保护红线，依法依规开展项目改扩建。 2.有关部门加强执法监管，落实建设项目使用林地事中事后监管，严防违法使用林地情况。 3.马龙区农业农村局加强生产环节监管，监督公司规范生产，确保污水处理系统正常运行。	已办结	无
5	D3YN202405160033	曲靖市沾益区天生路30号云南飞象精粮科技有限公司污水直排南盘江。	曲靖市	水	经查阅公司排污许可证，公司只登记有一个雨水排放口，现场检查时发现厂门口西边约50米处南盘江右岸还有一个雨水排放口直排南盘江，未规范设置标识标牌。	属实	督促企业2024年6月20日前完成雨污分流改造，封堵违法设置的排口。	1.2024年5月18日已封堵拆除厂门口西边约50米处南盘江右岸雨水排放口。 2.2024年5月21日已规范设置雨水排放口标识标牌。 3.企业已制定雨污分流方案，2024年6月20日前完成雨污分流改造。 5.2024年5月17日曲靖市生态环境局沾益分局对该公司进行了立案调查。	阶段性办结	无
6	D3YN202405160017	曲靖市富源县中安镇官坪村附近的金兰水泥制品厂、升官坪商品混凝土有限公司升官坪分公司扬尘、噪声污染严重。富源县大河镇小街子护昆高速旁一石碑加工厂，灰尘噪声均较大。	曲靖市	大气	1.富源县军兰水泥制品有限公司生产过程中有扬尘和噪声产生，经监测，厂界噪声、无组织废气均能达标排放。 2.富源县升官坪商品混凝土有限公司运输过程有物料洒落、清扫不及时，存在扬尘污染，生产和运输过程中均有噪声产生；经监测，无组织废气及厂界噪声能达标排放。 3.经现场检查、走访周边群众，汪某某、罗某某石碑制作坊内石料、边角料、废料无序堆存，无防尘措施，生产时切割石材和雕刻石材过程中，产生大量粉尘和噪声。	基本属实	1.督促富源县军兰水泥制品有限公司、富源县升官坪商品混凝土有限公司严格落实整改措施，加强日常管理，有效防治扬尘、噪声污染。 2.依法依规取缔汪某某、罗某某石碑制作坊。 4.加强巡查盯守，确保问题整改到位、不反弹。	1.督促富源县军兰水泥制品有限公司2024年5月30日前完善原料大棚四面围挡、搅拌机北面围挡，加强污染防治设施的运行管理及生产现场管理，有效防治无组织扬尘、噪声污染。 2.督促富源县升官坪商品混凝土有限公司加强管理，安排专人增加清扫频次，减少物料洒落和运输扬尘。 3.督促汪某某、罗某某石碑制作坊2024年5月30日前拆除设备，清除石碑石料。 4.加强巡查盯守，确保问题整改到位、不反弹。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	D3YN202405160014	曲靖市麒麟区越州镇老吴村约50亩山林被千村牧业公司破坏用于建厂,约80亩耕地被益菜园公司变更为工业用地建设冷库。	曲靖市	其他污染	1.曲靖千村家禽养殖有限公司存在非法占用23.24亩林地行为。 2.经核实,曲靖益禾源仓储服务有限公司建设使用冷库占地30.40亩,属于设施农业用地大类里面的辅助设施用地,不存在耕地变更为工业用地情形。	基本属实	对林地违法行为进行查处,消除违规使用林地状态,恢复植被和林业生产条件。	1.2024年5月18日,麒麟区林业和草原局下发了《责令限期恢复植被和林业生产条件通知书》(麒林责通字〔2024〕6号),要求千村家禽养殖有限公司停止在麒麟区越州镇老吴村厂区一切施工建设行为,限期恢复植被和林业生产条件。 2.已委托相关鉴定机构进行司法鉴定,待出具意见报告后,依法查处。	阶段性办结	无
8	D3YN202405160010	曲靖市宣威市板桥街道双坝下村石龙垭口的宣威市净源水污染治理有限公司施工质量差,地下污水管道存在多出渗漏点,晴天污水从渗漏点冒出地面,雨季冲开井盖大量漫流,污染下游约1公里的养殖用水。	曲靖市	水	1.经查,宣威市板桥街道双坝下村石龙垭口段污水管道不存在渗漏现象。 2.经查,雨季该片区部分沟渠内的垃圾、残渣被冲刷至污水主管网,堵塞下游2号泵站前端粉碎性格栅,导致部分管道检查井溢流,部分溢流污水流入周边养殖水塘。	部分属实	1.完成板桥街道双坝下村石龙垭口段污水管网清淤疏浚。 2.加强雨季巡查维护,不再发生溢流情况。	1.已完成板桥街道双坝下村石龙垭口段污水管网清淤疏浚,污水主管网已畅通。 2.已制定应急预案,雨季期间24小时轮班值守,对沿线污水管网及泵站进行巡查维护,现所有泵站及管网均已正常运行。 3.已清理周边垃圾,并告知周边群众管网用途,禁止向污水管网内倾倒垃圾和残渣。	阶段性办结	无
9	X3YN202405160003	曲靖市经开区违反《云南省牛栏江保护条例》规定,在重点污染控制区招商引进了阳光、晶澳、隆基等单晶硅棒及切片企业,产能达到了110GW,但配套的污水处理厂仅有2万吨/日的处理能力,近期才开始扩建。按照100GW每天产生5万吨污水计算,每天将近3万吨含氟污水直排南盘江。此外,德方纳米磷酸铁锂正极材料项目毗邻曲靖师范学院和曲靖二中,排放的大气污染物超标,影响师生健康。	曲靖市	水	1.曲靖经开区南海子片区在牛栏江流域上游保护区重点污染控制区内,未违反《云南省牛栏江保护条例》中“重点污染控制区内禁止新建、扩建工业园区”的要求。 2.曲靖经开区南海子片区已配套建成运行处理能力为8万立方米/天的南海子污水处理厂,建有深度除氟处理设施,企业生产废水、生活污水全部排入南海子污水处理厂深度处理,达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准后,排入白石江,汇入南盘江,不存在直排情况。 3.经查询,2022年2万立方米/天污水厂共接纳处理污水467.64万立方米,日均接纳处理污水1.3万立方米。 4.查阅3个磷酸铁锂正极材料企业监测数据,未发现企业有废气超标排放行为。 5.查阅环境空气质量自动监测站(曲靖师范学院内国控站点)自动监测数据,空气质量均满足所在区域功能区标准要求。	部分属实	1.加强日常监管,努力改善环境质量,切实维护群众环境权益。 2.鼓励企业优化提升设施设备,加强废水的资源化利用,减少废水外排。 3.根据园区环境容量,科学合理布局产业规模。	1.经开区将结合产业发展和企业排水情况,适时启动光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目二期8万立方米/天和远期8万立方米/天的工程建设。 2.加快推进园区中水回用建设项目,现已启动中水回用建设项目可行性论证。 3.南海子污水处理厂于2024年3月建成除氟设施并投入运行,采用添加除氟剂去除氟化物工艺。南海子片区硅光伏企业将处理后的含氟污水,经污水管网排入南海子污水处理厂深度除氟处理,尾水达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,排入白石江,汇入南盘江。	已办结	无