

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第三十二批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202406090048	曲靖市麒麟区沿江街道文苑小区6栋一楼多家餐馆油烟直排小区，扰民严重。	麒麟区	大气	该小区6栋1楼共有9家餐饮经营户，经查，6家炒菜、火锅店未及时对管道出口及收集容器进行清洗保洁，管道出口和收集容器存在油污、污渍，存在油烟扰民问题。	基本属实	加强油烟管道和收集容器的清洗保洁，消除油烟影响。	1.要求6家餐饮店立即对油烟净化设备管道和收集容器进行清洗、消除油烟污渍，确保干净整洁。 2.定期进行清洗，并做好台账记录。	已办结	无
2	D3YN202406090044	曲靖市陆良县小百户镇中坝村旁冷库菜叶腐烂，异味扰民，渗滤液流进旁边水沟，雨季流入水清河。	陆良县	大气,水	1.举报反应的冷库为中坝村委会农产品交易市场所建的6间冷库，距离最近的村庄410米。2023年3月30日，陆良县中益农业发展有限公司整体租赁中坝村委会农产品交易市场并经营管理至今。 2.经查，由于该公司日常保洁不到位，场区存在少量遗留废弃菜叶腐烂，有明显异味，场区四周沟渠水塘有渗滤液残留，雨水冲刷后经场内沟渠流入冷库旁的南冲水河，后汇入下游水清河。 3.2024年6月10日，曲靖市生态环境局陆良分局对场区四周沟渠水塘、南冲水河、水清河水质进行取样监测，结果显示南冲水河、场区四周沟渠水塘水质氨氮含量均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；下游水清河水质氨氮含量达地表水Ⅰ类标准。	属实	1.定期开展保洁，日产日清废弃菜叶，消除异味。 2.依法查处违法行为，改进场区渗滤液收集设施，改造雨污分流管网。	1.督促该公司落实日产日清制度，立即清理场区遗留废弃菜叶，减少异味扰民。2024年6月11日，场区遗留废弃菜叶已全部清理完成。 2.2024年6月12日，对陆良县中益农业发展有限公司存在的违法行为立案查处。 3.督促该公司清理场区周边沟渠内的存量渗滤液，并运至陆良中金环保科技有限公司处理，2024年6月11日，渗滤液全部清运完成。 4.2024年7月30日前，完成场区彩钢瓦避雨棚建设，减少渗滤液产生量；完成场区雨污分流管网改造，建设污水收集池，实现场区污水、渗滤液集中收集转运至陆良中金环保科技有限公司处理。	未办结	无
3	D3YN202406090043	曲靖市沾益区花山街道松林村旺麟水泥制品有限公司离居民区约30米，无环保手续，灰尘、噪声扰民。	沾益区	大气	1.该公司厂房边界距离最近的居民点约30米，经查该公司在装卸水泥、石粉等物料以及使用破碎机、制浆机等设备时会产生粉尘和噪声。 2.该公司的主要生产设备都在封闭的厂房内，并按环评要求采取了有效的减振、隔音和收尘、抑尘措施。经查阅检测报告，企业无组织废气总悬浮颗粒物和厂界噪声均符合环保相关标准要求。 3.该公司2020年2月17日取得项目备案，2020年6月22日取得环评批复，2020年8月开工建设，2021年8月3日通过项目竣工环境保护验收。2021年5月21日取得排污许可登记回执。	部分属实	加强监管，严格按照生态环境保护要求落实污染防治措施。	加强监管，督促企业对设施检修维护，确保企业污染设施正常运行。	已办结	无
4	D3YN202406090039	曲靖市富源县后所镇杨家坟村采石场破坏天然林，开采噪声扰民，扬尘大，影响村民种植农作物，经常停采逃避检查。	富源县	大气,噪音,生态	1.2008年3月至2018年6月，该采石厂未经审批在后所镇杨家坟村委会杨家坟村民小组小红包处开采石料占用林地（商品林）1773.8平方米。 2.经查，该采石场除建有简易大棚外未建设其他破碎除尘设施，生产产品露天堆放，生产期间存在噪声扰民和扬尘污染情况，影响村民种植农作物。 3.2020年11月，该采石厂采矿许可证到期后已停产。经调取用电记录和询问周边住户，停产期间处理库存石料，未发现停产逃避检查情况。	部分属实	加强监管，督促企业在完成所有合法手续审批前严格落实停产要求，确保停稳停产。	1.2018年6月富源县森林公安局依法对杨家坟采石厂擅自改变林地用途的违法行为立案查处（《林业行政处罚决定书》富森公（公）林罚决字〔2018〕第039号），并责令恢复原状。2021年5月已完成整改。 2.2020年11月12日富源县自然资源局下达《停止采掘活动通知书》（矿字〔2020〕第51号），富源县应急管理局下达《现场处理措施决定书》（应急管理决〔2020〕3号），暂扣其安全生产许可证，责令企业停止一切生产活动，2020年11月17日曲靖富源供电局后所供电所下达《停止采掘活动用电通知书》（2020111001）。 3.要求该厂修缮污染治理设施，确保复产时正常运行。	已办结	无
5	X3YN202406090036	曲靖市会泽县五星乡坡嘎村叫天水的会泽振红工贸有限公司，未办理环保等相关手续，未按要求设置污染治理设施，扬尘污染严重，污水直排。	会泽县	水,大气	1.2020年11月，该公司建成年产30万吨砂石料生产线一条，2023年8月建成年产20万吨水洗砂生产线一条，办理了工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、排污许可证、环评及水保等有关手续。 2.该公司按要求对生产区及成品堆场建设了彩钢瓦密闭大棚并设置雾化系统，破碎、筛分工段采取布袋除尘及水帘除尘；喂料口和给料机上万各设置了喷淋抑尘装置。查阅监测报告，颗粒物未超过排放限值。开采区、厂区内及运输道路存在扬尘污染。 3.该公司年产30万吨砂石料生产线不产生生产废水，设置了初期雨水收集池、沉砂池进行收集回用；年产20万吨水洗砂生产线生产废水排入污水罐加絮凝剂处理后，上层清水排入清水池，抽至洗砂工段循环使用，不外排。	部分属实	加强监管，正常运行污染治理设施，减少扬尘污染。	2024年6月14日，在开采区增设2台雾炮机，对厂区内及运输道路配备2台洒水车进行洒水降尘，有效抑制扬尘。	已办结	无
6	X3YN202406090029	曲靖市麒麟区文德路锦湖南郡小区（124栋2单元102室、3单元101室、3单元102室）三户侵占和破坏屋后（房屋南边）公共绿化带，严重影响小区环境。其中2单元102室侵占绿化用地用来摆放花盆，3单元101室侵占绿化用地并硬化用来摆放物品，3单元102室侵占绿化用地并进行铺路和修建水池。	麒麟区	生态	该小区124栋2单元102室和3单元101室均存在占用小区绿化区域用于堆放杂物和摆放花盆；124栋3单元102室占用绿化区域堆放杂物，现场核查时，修建有一个简易蓄水池，使用红砖铺设一条简易人行通道。	基本属实	强化物业管理，恢复绿化使用功能。	1.与占用绿化区域的住户协商，清理绿化区域内的杂物、花盆、红砖铺设的简易人行通道等。 2.物业公司将占用的绿化区域进行补绿复绿，恢复绿化使用功能。 3.要求物业公司加强小区绿化的日常管护及巡查检查，采取有效措施，避免占用绿化区域。	已办结	无
7	X3YN202406090027	2023年6月，曲靖市师宗县雄壁镇扯乐村以退耕还林之名，强行砍伐扯乐村黑那冲村山坡地上（坡度大于30度）的20余亩成品林杉树、松树。大面积破坏生态，引发水土流失。	师宗县	生态	1.2023年5月，国家下发师宗县2021年—2022年疑似耕地流出图斑，其中2个图斑涉及雄壁镇扯乐村委会黑那冲村杨某某2016年栽种杉树、华山松地块，总面积18.13亩，国土“三调”地类为耕地，坡度30度以上，流向乔木林地。 2.根据耕地流出整改工作要求，雄壁镇村组干部入户宣传沟通，2023年6月14日，杨某某同意将2个图斑恢复为耕地。	部分属实	严格耕地用途管制，坚决制止耕地“非粮化”“非粮化”。	2023年6月，雄壁镇扯乐村委会黑那冲村杨某某耕地流出整改图斑已恢复为耕地，2023年10月底，通过省级审核。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	X3YN202406090023	曲靖市沾益区花山街道新排社区云南志通新型建材有限公司大气排放污染物严重超标；未配置布袋除尘器、脱硫塔、脱硫污泥池、事故应急池和雨水收集池等，循环水池规格大小；未取得环评手续，还存在违法取土、破坏生态等行为。	沾益区	大气,生态,水	1.经查阅该公司检测报告，废气排放口以及周边、厂界无组织废气各检测指标均满足排污许可证中废气排放许可要求。 2.该公司年产12立方陶粒项目未配置布袋除尘器，未建设事故应急池。环境影响报告表及批复文件均未要求企业建设事故应急池，企业已按环评及其批复要求建设脱硫塔、脱硫污泥池、雨水收集池并通过了项目竣工环境保护验收。其中，脱硫塔循环水池容积为72立方米，符合环评及其批复要求。 3.2022年8月2日，该公司通过项目备案，2023年1月4日取得环评批复，2023年10月项目一期（年产6万立方陶粒生产线）竣工，2023年12月13日通过项目一期竣工环境保护验收。 4.该公司所使用的页岩、黏土全部从沾益区盘江镇林页岩砖厂购买，未发现该公司私挖滥采页岩、黏土的违法行为。	部分属实	加强监管，确保企业合法合规生产。	加强监管，定期对企业环保设施的运行情况进行检查，确保企业按照生态环境保护要求组织生产。	已办结	无
9	X3YN202406090009	曲靖市宣威市凤凰山工业园区污染问题严重，钢铁、电石、磷化工等企业尤其突出，与宣威市鑫宇养殖场仅隔4米的污染企业产生各种有害气体，导致生猪病死率增多。	宣威市	大气	1.园区内现正常生产企业有7户，均已办理营业执照、排污许可证、项目环境影响报告书批复等相关手续，严格按照环评批复要求建设污染治理设施。经查，以上企业污染治理设施运行正常，污染物达标排放，但由于园区企业相对集中，污染物排放叠加会对该区域环境产生一定影响。 2.宣威市鑫宇养殖有限责任公司相关手续齐全，养殖流程规范，严格按照要求落实消毒措施，没有对比数据证明生猪病死率增高。 3.距离该养殖场最近的企业为曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司，间距约150米，该公司各项污染治理设施运行正常，查阅监测数据，结果显示各生产工段均达标排放。	部分属实	加强园区管理，严格压实生态环境保护责任。	1.2024年6月11日已要求园区内企业严格落实主体责任，加强管理，确保治理设施正常运行，减轻对周边环境的影响。 2.宣威市凤凰街道组织工作人员对周边群众进行了入户走访，对相关情况进行了了解释说明。	阶段性办结	无
10	X3YN202406090002	曲靖市会泽县乐业镇鲁贝村李子沟小组部分村民私自开挖山体修路、取土、建房，造成山林林木被毁，破坏生态环境。	会泽县	生态	1.举报反映的修路地点位于曲靖市会泽县乐业镇鲁贝村委会老屋基村民小组。2024年4至5月，老屋基村民小组对出行便道的排水沟及路基进行维护，期间损毁了10余棵云南松幼树。经比对2006年卫星影像图，该道路一直存在，为村民出行道路。 2.2024年3月，鲁贝村山脚村民小组李子沟王某某修筑挡墙防止农地滑坡，从自己另一块耕地中取土回填，未发现建房情况。	部分属实	植绿补绿，恢复生态功能。	2024年6月13日，已在该道路旁栽种清香木200余株。	已办结	无
11	D3YN202406090019	曲靖市宣威市凤凰工业园凯信新材料科技有限公司经常排放“臭鸡蛋”味浓烟，周围群众有恶心头晕的情况。金路发展福利有限公司新建的锡冶炼车间距离居民区约400米，烟气未经处理直接排放，气味刺鼻，影响身体健康。	宣威市	大气	1.宣威市凯信新材料科技有限公司生产冷却过程中会产生混有硫化氢气体的水蒸气，存在异味和“烟雾弥漫”的现象。查阅监测数据，满足排污许可证排放要求。现场走访调查，仅有1名64岁老年人有咳嗽症状，且有10余年咳嗽病史，其余人员没有出现咳嗽头晕恶心头症状。 2.宣威市卫生健康局对2024年1—5月因头晕恶心头等症状到医疗机构就诊情况进行统计分析，凤凰街道就诊579人次，占凤凰街道常住人口2.9%，远低于宣威市平均水平。 3.金路发展福利有限公司新建的锡冶炼车间为云南宸奎金属材料有限公司年产5000吨高性能低熔点锌锡合金建设项目，该项目400米处仅有马某某1户。该项目产生的废气经收集处理后排放。该公司2024年4月12日停产至今。	部分属实	1.强化技术改造，降低企业生产对环境的影响。 2.按要求建设环境保护设施，确保依法依规生产。	1.要求该公司2024年底前完成技术改造，集中收集出渣口熔渣蒸汽后净化排放，有效减少水淬过程中产生的异味和蒸汽。 2.督促公司2024年9月底前按要求完成竣工环境保护验收，未通过验收之前不得生产。	未办结	无
12	D3YN202406090006	曲靖市宣威市双龙街道双龙市场监管所约1亩的空地对外停放货车，夜间进出产生噪声污染，严重影响附近居民休息。	宣威市	噪音	宣威市双龙街道市场监管所北面空地闲置未用，平时有车辆临时停放，夜间车辆出入产生的噪声会影响附近居民休息。	属实	加强闲置空地管理，避免噪声扰民。	2024年6月10日，宣威市双龙街道市场监管所已将该空地停放车辆全部清出，并在入口处增设围墙，禁止车辆出入，避免车辆产生噪声影响附近居民休息。	已办结	无